

# Prüfbescheinigung Abfüllplatz / Dichtfläche Wiederkehrende Prüfung nach AwSV



Industrie Service

Ordnungsprüfung, Technische Prüfung, vollständige Prüfung

Agrocent Landhandels-  
gesellschaft mbH Venusberg

Herr Dageförde  
Gelenauer Str. 19  
09430 Drebach

**Standort:**

Agrocent Landhandels-  
gesellschaft mbH Venusberg

Gelenauer Str. 19  
09430 Drebach

**Bei Rückfragen:**

Abteilung Anlagensicherheit  
Telefon: 0371 4343-255  
Telefax: 0371 4343-258  
E-Mail: IS-AN1-CHE@tuvsud.com

TÜV Equipment: 1931963  
Passwort Netinform: cjk4w0t2  
Bezeichnung: 6000900877000

Gefährdungsstufe: C  
maßgeb. WGK: 2  
Rückhaltevolumen: 3,00 m<sup>3</sup>  
Abscheider: Ja  
Abdichtung: Ortbeton  
**Datum der Prüfung: 19.01.2021**  
**Nächste Prüfung: 08/2025**  
Medium: Diesel,

**Prüfergebnis: Geringfügige Mängel.**

**Einstufung**

**Es wurde folgender Mangel festgestellt:**

Die Flankenbindung der Fugenmasse beidseitig der Einlauftrinne ist mangelhaft.

1

**Die Behebung des Mangels ist vom Betreiber unverzüglich zu veranlassen.**

**Geringfügige Mängel sind innerhalb von 6 Monaten zu beseitigen.**

**Nächste wiederkehrende Prüfung: 08/2025**

**Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.**

Tag der Prüfung: 19.01.2021

Sachverständige(r)

Steffen Ebisch

**Einstufung: 1 = geringfügiger Mangel, 2 = erheblicher Mangel, 3 = gefährlicher Mangel**

**Zuständige WHG Behörde:**

Landratsamt  
Annaberg  
Paulus-Jenisius-Strasse 24  
09456 Annaberg-Buchholz



Prüfberichts-Nr.: 1931963-612-WAWA-20210119  
Equipmentnr.: 1931963  
Material: 612-WAWA  
Datum: 19.01.2021  
- Seite 1 von 1 -

Telefon: 0371 4343-255  
Telefax: 0371 4343-258  
www.tuev-sued.de/is



**TÜV SÜD Industrie Service GmbH**  
Niederlassung Leipzig  
Abteilung Anlagensicherheit  
Fürstenstr. 70  
09130 Chemnitz

Echtheitsüberprüfung über den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App 'TÜV SÜD Verify'.

7339000560406