

Prüfbericht Tankstelle Wiederkehrende Prüfung nach AwSV



Industrie Service

Ordnungsprüfung, Technische Prüfung, vollständige Prüfung,
Feststellung von Abweichungen gem. § 68 Abs. 3 AwSV

Agrocent Landhandels-
gesellschaft mbH Venusberg

Herr Dageförde
Gelenauer Str. 19
09430 Drebach

Standort:

Agrocent Landhandels-
gesellschaft mbH Venusberg

Gelenauer Str. 19
09430 Drebach

Bei Rückfragen:

Abteilung Anlagensicherheit
Telefon: 0371 4343-255
Telefax: 0371 4343-258
E-Mail: IS-AN1-CHE@tuvsud.com

TÜV Equipment: 1931963
Passwort Netinform: qnkmu1i1
Bezeichnung: 6000900877000

Gefährdungsstufe: C
maßgeb. WGK: 2
Maßgeb.Volumen: 50,0 m³
Unterird.Rohrltg.: nicht vorhanden
Prüfberichts-Nr.: 1931963-612-WAW-20210119
Datum der Prüfung: 19.01.2021
Nächste Prüfung: 08/2025
Medium: Diesel

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkung:

Die Generalinspektion des Abscheiders nach DIN 1999-100 wurde von der Fa.FMK am 19.11.2020 durchgeführt. Es wurden keine Mängel festgestellt. Die entsprechende Dokumentation wurde vom Betreiber vorgelegt.

Nächste wiederkehrende Prüfung: 08/2025

Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Prüfung: 19.01.2021

Sachverständige(r)
Steffen Ebisch

Anlage: Objektdatenblatt



Prüfberichts-Nr.: 1931963-612-WAW-20210119
Equipmentnr.: 1931963
Material: 612-WAW
Datum: 19.01.2021
- Seite 1 von 2 -

Telefon: 0371 4343-255
Telefax: 0371 4343-258
www.tuev-sued.de/is



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung Leipzig
Abteilung Anlagensicherheit
Fürstenstr. 70
09130 Chemnitz

Echtheitsüberprüfung über den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App 'TÜV SÜD Verify'.

73390000560206