

Prüfbescheinigung Abfüllplatz / Dichtfläche Nachprüfung nach VAWS



Industrie Service

Ordnungsprüfung, Technische Prüfung

Agrocent Landhandels-
gesellschaft mbH Venusberg

Herr Dageförde
Gelenauer Str. 19
09430 Drebach

Standort:

Agrocent Landhandels-
gesellschaft mbH Venusberg

Gelenauer Str. 19
09430 Drebach

Bei Rückfragen:

Hartwig Laue
Telefon: 0151 27645529
Telefax: 0371 4343-258
E-Mail: IS-AN1-CHE@tuev-sued.de

TÜV Equipment: 1931963
Passwort Netinform: mqriOpti
Bezeichnung: 6000900877000

Gefährdungsstufe: C
maßgeb. WGK: 2
Rückhaltevolumen: 3,00 m³
Abscheider: Ja
Abdichtung: Ortbeton
Medium: Diesel,

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkung:

Die Generalinspektion des Abscheiders nach DIN 999-100 wurde von der Fa. Becker Umweltdienste am 16.03.2016 durchgeführt. Es wurden keine Mängel festgestellt. Die entsprechende Dokumentation, mit Nachweis des Fachkundefhrganges des Prüfers, Herr Benjamin Ehrlich, wurde vom Betreiber vorgelegt.

Nächste wiederkehrende Prüfung: 08/2020

Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Prüfung: 07.11.2016

Sachverständige(r)

Hartwig Laue

Zuständige WHG Behörde:

Landratsamt
Annaberg
Paulus-Jenisius-Strasse 24
09456 Annaberg-Buchholz



Prüfberichts-Nr.: 1931963-612-NPA-20161107
Equipmentnr.: 1931963
Material: 612-NPA
Datum: 07.11.2016
- Seite 1 von 1 -

Telefon: 0371 4343-255
Telefax: 0371 4343-258
www.tuev-sued.de/is



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung Leipzig
Abteilung Anlagensicherheit
Fürstenstr. 70
09130 Chemnitz

Echtheitsüberprüfung über den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App TÜV SÜD Verify.

47900001020202